




9,000

8,700


15,300 3,000



·건축자재별 그림 범례



·건축자재 인식표



석면 함유 시료



석면 비함유 시료

시료번호	시료재워위치	건축자재	동일물질구역	면적(m ²)	석면종류	석면함유량 (%)	위해성 평가점수	위해성 등급	관리방안

□ NOTE.
- 석면함유물질 없음

·건축물명 : 보건소 보건지소
·건축물 소재지 : 서울특별시 송파구 거여동 289-1 외 1필지
·도면번호 : 1016-65-01
·석면조사기관 : (주)아주환경연구소
·석면분석기관 : (주)아주환경연구소
·조사일자 : 2013. 11. 01
·층 구분 : 지하 1층